Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Betreiber	[Name]	Kelheim Fibres GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Regensburger Straße, 109	93303	Kelheim
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Viskosefasern und Schwefelsäure		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.8 (G,E) und 4.1.13 (G, E)		04.01 h

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	04.03.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	06.02.2002 (Viskose), 20.10.2006 (WSA), 07.09.2011 (WSA), 08.05.2012 (Viskose), 24.08.2011 (LärmSan), 29.02.2016 (CS2-RG), 06.09.2019 (Erneuerung Spinnsaal)	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Bei Straße 2 ist auf dem Dach ist eine Filterung in der Wollblasleitung. Aus einer verstellbare Öffnung vor der Filterung werden bei ungünstigen Druckverhältnissen Fasern und Faserstaub emittiert. Auf dem Dach ist in diesem Bereich stark sehr viel Zellstoffwolle abgelagert.	Die Emission von Fasern und Faserstaub aus der verstellbaren Öffnung ist dauerhaft abzustellen. Die Staubemission in der regulären Abluft nach dem Filter ist zu messen, alternativ ist der Staubgehalt in der Reinluft anhand der Filtereigenschaften nachzuweisen, ggf. mit Einbau eines Filterbruchwächters.	sofort		
Folgende Berichte wurden erst verspätet vorgelegt: <ul style="list-style-type: none"> • die Funktionsprüfung der automatischen Messeinrichtungen des Viskosekamins • Klassierungen von Messwertrechnern (Viskosekamin, CS2-Rückgewinnung, Schwefelsäureanlage) • wiederkehrende Messungen der Trocknerabluft auf dem Spinnsaaldach • fehlende Messungen: Trockner 11, Quellgruppe Raumluftabsaugung (Fensterreiche Säurebau, Simplex Ost, Simplex West) Berichte sind dem Landratsamt fristgerecht vorzulegen.		zukünftig		
Hammerl 07.08.2024				