

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	
Betreiber	[Name]	Rygol Baustoffwerke GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Deuerlinger Str., 43	93351	Painten
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen von Kalkstein		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.4.1.1	3.1 b)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.07.2025	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	15.09.1977, 10.11.1978, 24.07.1979, 06.05.1980, 12.08.1983, 12.02.1992, 11.10.2007, 18.06.2007, 18.06.2013, 13.01.2014, 04.02.2016, 06.10.2016, 30.08.2018	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Offene Mulde bei Ringschachtofen (Staub Emissionen)	Abdeckung auf Mulde wird angebracht	01.09.2025		
Zwei offene Mulde bei „Razinger Mühle“ (Staub Emissionen)	Abdeckung auf Mulde wird angebracht	01.09.2025		

Bestückung Ringschachtofen sind zwei Lärmschutz-paneele demontiert (Lärmemissionen)	Montieren der vorhandenen Paneelen	23.07.2025		
---	------------------------------------	------------	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL