



Landshut, 19.09.2018

## Pressemitteilung

### **Aktueller Stand Bauarbeiten der Erneuerung von vier Wellstahldurchlässen bei Abensberg sowie der Abensbrücke im Zuge der B 16**

Die Arbeiten für die Erneuerung der vier Wellstahldurchlässe bei Abensberg sowie die seit dem 04.09.2018 laufende Belagssanierung der Brücke über die Abens im Zuge der B 16 liegen im Zeitplan.

Für die Sanierung des Fahrbahnbelages der Abensbrücke erfolgt die erste von zwei erforderlichen Vollsperrungen der B 16 im Brückenbereich von Samstag, den 22.09 auf Sonntag, den 23.09.2018. Die Umleitungstrecke führt über die St 2144 durch Abensberg und ist entsprechend beschildert.

Während der Arbeiten an den Wellstahldurchlässen wurde festgestellt, dass aufgrund von Bremsvorgängen der Lkws der Fahrbahnbelag der ca. 500 Meter westlich der Baustelle liegenden Brücke über die Abens im Zuge der B 16 beschädigt wurde. Um weitere Schädigungen zu vermeiden, wird der Belag der Abensbrücke im Zuge der derzeitigen Baumaßnahme seit dem 04.09.2018 saniert. Für die Arbeiten muss der bestehende Fahrbahnbelag auf der Brücke einschließlich der Abdichtung vollständig abgetragen und neu aufgebaut werden. Die Arbeiten hierfür dauern insgesamt ca. neun Wochen. Die Durchführung erfolgt unter halbseitiger Sperrung der B 16 im Brückenbereich mittels Ampelregelung. Zusätzlich muss zur Aufbringung des als Schutzschicht der Brücke dienenden Gussasphalts die B 16

...

zweimal für einen Tag vollständig für den Verkehr gesperrt werden. **Die erste Vollsperrung der B 16 im Baustellenbereich erfolgt am Samstag, den 22.09.2018 16:00 Uhr bis Sonntag, den 23.09.2018 14:00 Uhr.** Bei schlechter Witterung müssen die Arbeiten sowie die Vollsperrung verschoben werden. Die zweite Vollsperrung wird im Laufe des Oktobers diesen Jahres durchgeführt und dauert vsl. ebenfalls von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag. Die Umleitungsstrecke für die Vollsperrungen führt ab dem Anschluss der B 301 über die St 2144 durch Abensberg zurück zur B 16 bei Gaden und umgekehrt. Die Umleitungsstrecke ist in beide Richtungen entsprechend ausgeschildert.

Das Staatliche Bauamt Landshut bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Verkehrsbeeinträchtigung im Zuge der Baumaßnahme.

gez.  
Lindner  
Bauoberrat

Auskunft erteilen:	Herr Lindner	Telefon: 0871/9254-123
	Herr Schmalzl	Telefon: 0871/9254-143